



INFORTUNI ZERO LE NOSTRE REGOLE SALVA VITA





1. Non transitare e non sostare sotto un carico





2. Non sostare nel raggio di azione di macchine in movimento





3. Agganciare l'imbracatura di sicurezza quando si lavora in quota





4. Scendere nello scavo solo se è provvisto di armature di sostegno adeguate e correttamente installate



5. Prima di accedere ad uno spazio confinato verificare che la sua atmosfera sia controllata e monitorata per l'intera durata del lavoro





6. Non eseguire lavori a caldo prima di aver eliminato i rischi di incendio o di esplosione



7. Verificare che non sia presente energia encie (meccanica, termica, chimica, elettrica, da fluidi in pressione, ecc.) prima di iniziare il lavoro





8. Non usare il cellulare né altri dispositivi di comunicazione che non siano consentiti quando si guida





9. Non guidare sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti

